


Legende

Allgemeines
- Eingriffsbereich
- Flurstückgrenzen
- Fundamentköpfe

Masten
- Neubau Abspannmast
- Neubau Tragmast
- Neubau Abspannmast standortgleich
- Neubau Tragmast standortgleich
- Bestand Abspannmast
- Bestand Tragmast
- Rückbau Abspannmast
- Rückbau Tragmast
- Sanierung Abspannmast
- Sanierung Tragmast

Biotoptypen
- 12.21.00: Mäßig ausgebauter Bachabschnitt
- 21.51.00: Kiesige oder sandige Abbaufläche beziehungsweise Aufschüttung
- 33.41.00: Fettwiese mittlerer Standorte
- 33.43.00: Magerwiese mittlerer Standorte
- 33.62.00: Rotationsgrünland oder Grünlandansaat
- 33.80.00: Zierrasen
- 34.56.17: Rohrglanzgras-Röhricht
- 35.31.00: Dominanzbestand
- 35.62.00: Ausdauernde Ruderalvegetation trockenwarmer Standorte
- 35.64.00: Grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation
- 37.11.00: Acker mit fragmentarischer Unkrautvegetation
- 41.10.61: Feldgehölz
- 41.22.00: Feldhecke mittlerer Standorte
- 41.22.61: Feldhecke mittlerer Standorte
- 44.30.00: Heckenzaun
- 60.10.00: Von Bauwerken bestandene Fläche
- 60.21.00: Völlig versiegelte Straße oder Platz
- 60.23.00: Weg oder Platz mit wassergebundener Decke, Kies oder Schotter
- 60.25.00: Grasweg
- 60.30.00: Gleisbereich
- 60.63.00: Garten

Bauflächen
- Zuwegung
- Gewässerüberfahrt
- Montage
- Rückbaufläche
- Seilzugfläche
- Schutzgerüst Fläche
- Schutzgerüst Netz
- Provisoriumsflächen

- Planänderung (Löschung)
- Planänderung (Ersatz)
- Provisoriumsflächen Änderungen
- Entwässerungsleitung

Schutzgebiete
- Offenlandbiotope
- Waldbiotope
- LSG
- HQ100-Gebiet

Vegetation
- Einzelbäume

Zoologie
- Amphibien
- Zauneidechse
- Westliche Blindschleiche
- Fledermaus
- Wildbienen
- Quartiere
- Biber
- Vögel

Am Amsel	Fsl Feldschwirl	Hsp Haussperling	Rak Rabenkrähe	Srm Schwanzmeise
Bf Buchfink	Fss Flussseeschwalbe	Ht Haubentaucher	Re Reiherente	Tf Turmfalke
Bh Bläsuhuhn	Ful Flussuferläufer	Kck Kuckuck	Rg Ringtaube	Th Teichrohrsänger
Bhä Bluthänfling	Ga Goldammer	Ki Kiebitz	Ri Ringeltaube	Ts Teichrohrsänger
Bk Braunkehlchen	Gbl Gartenbaumläufer	Kl Kleiber	Rk Rotkehlchen	Tt Türkentaube
Bm Blaumeise	Gf Grünfink	Km Kohlmeise	Rm Rotmilan	Us Uferschwalbe
Bs Buntspecht	Gg Graugans	Kn Kanadagans	Rs Rauchschwalbe	Wd Wacholderdrossel
Bst Bachstelze	Ggm Gartengrasmücke	Kr Kolkrabe	Sd Singdrossel	Wm Weidenmeise
Bwl Bruchwasserläufer	Gi Girlitz	Lm Lachmöwe	Se Stockente	Wo Waldohreule
Dgm Dorngrasmücke	Gr Graureiher	Max Mauersegler	Sir Silberreiher	Wp Wiesenpieper
Do Dohle	Grs Grünschenkel	Mb Mäusebussard	Sk Saatkrähe	Wr Wasserralle
Eh Eichelhäher	Gs Grauschnäpper	Mgm Mönchsgrasmücke	Ske Schwarzkehlchen	Ws Weißstorch
El Elster	Gsä Gänsesäger	Mm Mittelmeermöwe	Sm Sumpfmeise	Wss Wiesenschafstelze
Ev Eisvogel	Gsp Gelbspötter	Ms Mehlschwalbe	Smi Schwarzmilan	Wwl Waldwasserläufer
Ez Erlenzeisig	Gst Gebirgsstelze	Ng Nachtigall	Sr Star	Zk Zaunkönig
Fi Fitis	Hb Heckenbraunelle	Ng Nilgans	Srs Sumpfrohrsänger	Zt Zwergtaucher
Fl Feldlerche	Hrs Hausrotschwanz	Nt Neuntöter	St Strassentaube	Zz Zilpzalp
Fs Feldsperling	Hs Höckerschwan	Ra Rohrammer	Sz Steglitz	

Schutzgüter (SG):
B = Biotope/Pflanzen (inkl. Habitatfunktion)
Bo = Boden

SG_Nr Kurzbezeichnung Konflikt

Beschreibung Konflikt

B1 Baubedingte, temporäre Beeinträchtigung von Biotoptypen allgemeiner Bedeutung

Durch die Nutzung von Flächen für Arbeitsflächen, Lagerungsflächen und Baustraßen werden Biotope temporär in Anspruch genommen. Diese befinden sich hauptsächlich auf Ackerflächen.

B/Bo2 Baubedingte Beeinträchtigung von Biotoptypen wertgebender Bedeutung

Am Mast 001 wird in wertgebende Gehölze eingegriffen. Für die Baustelleneinrichtungsflächen werden temporär und kleinräumig Fettwiesen beeinträchtigt.

B3 Potentielle Beeinträchtigung von Reptilien

Bei einer Bauzeit während der Aktivitätszeit können Reptilien in den Ruderalflächen entlang der Gebäsche und der Bahnlinie sowie des Gewässerrands und der Altwasserberreiche verletzt oder erheblich gestört werden (§ 44 (1) Nr. 1 und 2 BNatSchG).

B4 Potentielle Beeinträchtigung von Amphibien

Bei einer Bauzeit während der Wanderungszeit können Amphibien in den Arbeitsbereichen und entlang der Zuwegungen verletzt oder erheblich gestört werden (§ 44 (1) Nr. 1 und 2 BNatSchG).

B5 Potentielle Beeinträchtigung von Vögeln

Bei einer Bauzeit während der Vogelbrut können an den zu sanierenden Masten, entlang stark ge-nutzter Zuwegungen sowie auf den zu errichtenden BE-Flächen europäische Vogelarten in ihrer Brut gestört werden (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG).

B6 Schadstoffeintrag durch Mastarbeiten

Bei den Rückbauarbeiten kann es zum Abplatzen oder Herunterfallen von Korrosionsschutz kommen.

B7 Potentielle Beeinträchtigungen der Wasserqualität an den Einleitstellen

Beim Einleiten des abgepumpten Grundwassers in Vorfluter und Gräben kann es zu Sedimentaufwirbelungen und Gewässertrübungen kommen.

B8 Potentieller Stoffeintrag in Gewässer

Im Bereich des Mastes 4521/1001 finden Arbeiten innerhalb des HQ100 Überschwemmungsgebietes statt. Baugerät und Maschinen können bei Hochwasser zu Verunreinigungen des Gewässers führen.

B/Bo9 Anlagenbedingter, dauerhafter Verlust von Biotoptypen allgemeiner Bedeutung und Versiegelung von Boden mittlerer Wertigkeit

Im Bereich der neu zu errichtenden Mastfundamente gehen Biotope allgemeiner Bedeutung dauerhaft verloren und es kommt zu einer geringflächigen Neuversiegelung von Boden mittlerer Wertigkeit.

B10 Verlust potenzieller Brutstätten der Avifauna

Für ein Gerüst an Mast 001A werden 12 Einzelbäume gefällt. Hierdurch gehen potenzielle Brutstätten für europäische Vogelarten verloren.



	Name	Datum
bearbeitet	Kir	22.11.24
gez.	LaU	22.11.24
geprüft	MiK	22.11.24

	Name	Datum
gez.	HaK	17.10.25
geprüft	MiK	17.10.25

EBL

Mailänder Consult
Mailänder Consult GmbH
Mathystraße 13 76133 Karlsruhe
T 0721 93280-0 F 0721 93280-10

TRANSNET BW amprion verbindet

Maßnahme:
Umbau Freileitungsanbindungen Umspannwerk Dellmensingen
1. Planänderung

Darstellung:
Landschaftspflegerischer Begleitplan
Bestands- und Konfliktplan

1:1.000,000Unterlage 11.2